

**Utca:**

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Maros utca 37

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. november 05.

# Veszélyes csavar a játszótéren

A Városmajori játszótéren a mászóknán lévő csavarról lejött a védőburkolat. Egy gyermek már meg is sérült emiatt, elvágta a kezét a csavar kiálló része.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-12-17 08:03:37**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink megszüntették a balesetveszélyt a bejelentett eszközön.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182975/veszelyes-csavar-a-jatszoteren/hivatal>