

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Szent István krt. 1

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. november
10.

Gyomos és szemetes útszegély

Gyomos és szemetes útszegély a Szent István körúton.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-14 13:18:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen a gyomirtás a Budapest Közút feladata, azonban a terület frekventáltsága miatt eseti jelleggel munkatársaink elvégezték a terület gyommentesítését.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183274/gyomos-es-szemetes-utszegely/hivatal>