

**Utca:**

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,  
Szent István krt. 1

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. november  
10.

## Gyomos és szemetes útszegély

Gyomos és szemetes útszegély a Szent István körúton.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-11-14 13:18:41**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen a gyomirtás a Budapest Közút feladata, azonban a terület frekventáltsága miatt eseti jelleggel munkatársaink elvégezték a terület gyommentesítését.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183274/gyomos-es-szemetes-utszegely/hivatal>