

Utca:

G3H2+49 Budapest, Magyarország

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2025. november
12.

Szétört pad

A Margitszigeten, a Monspart futokor es a Rozsakert kozti sétányon található egy szétört pad.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:


kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



13:31



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-06 14:18:38

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A pad javítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183378/szettort-pad/hivatal>