

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Kavicsos Park

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:


2025. november
18.

Törött pad

—

Törött pad. Kérlek javítsd meg. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-06 14:23:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A törött betonlábra nem tudjuk felszerelni a háttámla deszkát. A sérült betonláb cseréjét az első negyedévre beütemezzük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183626/torott-pad/hivatal>