

Utca:

Budapest, II. kerület, Szemlőhegy u. 8

Illetékes:II. kerület Közterület-
felügyeleti Csoport**Állapot:**

Megoldatlan

Dátum:2025. november
18.

Balesetveszélyes járda lehullott levelekkel


FRISSÍTÉS: 2025.12.05.

BKM válasza:

„A bejelentett járdaszakasz ingatlanhoz csatlakozik, ezért Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete értelmében annak takarítása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelessége.”

A 2. kerület Szemlőhegy utca 8. előtt a járdán nem takarítják a lehullott leveleket, ezért azok esős időben nagyon csúszósak és balesetveszélyesek. Egyre nagyobb a felgyűlt levélkupac, mely télen megfagyva lehetetlenné teszi majd a közlekedést miközben az iskola közelsége miatt igen forgalmas ez a járdaszakasz.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-12-05 14:38:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett járdaszakasz ingatlanhoz csatlakozik, ezért Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete értelmében annak takarítása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelessége.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183640/balesetveszelyes-jarda-lehullott-levelekkel/hivatal>