

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Szemlőhegy u. 8

**Illetékes:**II. kerület Közterület-  
felügyeleti Csoport**Állapot:**

Megoldatlan

**Dátum:**2025. november  
18.

## Balesetveszélyes járda lehullott levelekkel


FRISSÍTÉS: 2025.12.05.

BKM válasza:

„A bejelentett járdaszakaszon ingatlanhoz csatlakozik, ezért Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete értelmében annak takarítása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelessége.”

A 2. kerület Szemlőhegy utca 8. előtt a járdán nem takarítják a lehullott leveleket, ezért azok esős időben nagyon csúszósak és balesetveszélyesek. Egyre nagyobb a felgyűlt levélkupac, mely télen megfagyva lehetetlenné teszi majd a közlekedést miközben az iskola közelsége miatt igen forgalmas ez a járdaszakaszon.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-12-05 14:38:39**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett járdaszakasz ingatlanhoz csatlakozik, ezért Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelete értelmében annak takarítása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelessége.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183640/balesetveszelyes-jarda-lehullott-levelekkel/hivatal>