

Utca:

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Pethényi út

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. november 20.

Lomtalanítás utáni szemét

1125. Istenhegyi út - Tusnádi köz saroknál a lomtalanítás utáni apró szemét hetek óta ott van hagyva. Üveg is van, aszfalton is, fűvön is, de a szél is vitt tovább szemetet, be a parkoló autók alá. Ugyanígy pár méterrel arrébb, a Pethényi út Istenhegyi felé kanyarodó ívén is maradt szemét. Kérem szíves intézkedésüket ezügyben. Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-12-05 14:38:42

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183766/lomtalánítás-utáni-szemet/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

