

Utca:

Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. november
22.

Balesetveszélyes pad

Kilógnak a csavarok, nem egyenletes az ülőfelület

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-23 07:30:56

Felhasználói hozzászólás

Úgy tudom, ez az a pad, amelyet Őrsi Gergely polgármester saját kezűleg javított meg, hogy rámutasson a Széll Kálmán tér utcabútorainak siralmas állapotára. A padok, székek évek óta használhatatlanok, ami nem az egyes kerületek, hanem a főváros mulasztásának következménye.

2025-11-23 08:14:54

Felhasználói hozzászólás

<https://24.hu/belfold/2025/10/01/padjavitas-szell-kalman-ter-or-si-gergely-polgarmester/>

2025-12-18 07:47:26

Felhasználói hozzászólás

A téren lévő bútorok szó szerint szétrohadnak. Erre az állapotra már nehéz bármiféle magyarázatot találni.

2026-02-12 09:28:00

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A kiálló csavarokat eltávolították munkatársaink. A Széll Kálmán tér fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat lakossági fórumot kezdeményez, amelyre jövőhéten fog sor kerülni. A fórum témája a tér zöldfelületi fejlesztése, árnyékolása és a rossz állapotú padok megújítása.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/183889/balesetveszelyes-pad/hivatal>