

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Magyar Tudósok Körútja 3

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldásra vár

**Dátum:**

2025. november 26.

## Balesetveszélyes kerékpárút


FRISSÍTÉS: 2025.12.15.

Budapest Közút válasza:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest XI. kerület Pázmány Péter sétány 1/A számú ingatlan előtt gyökérfelnyomás kerékpárúton ügyében küldött értesítésükre, BPK/ 1658 - 2 /2025. iktatószámú levelünkben (Járókelő szám: 152084) állásfoglalásunkat korábban megküldtük. Az abban foglaltakat változatlanul fenntartjuk, a bejelentésben szereplő úthibát a FŐKERT kezelésében lévő fa okozza, így a javítást csak az ő közreműködésükkel áll módunkban elvégezni.”

A fák gyökerei miatt hepe-hupás kerékpár út balesetveszélyes.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-12-15 11:48:35**

**Budapest Közút**

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]  
Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály

**2026-02-25 11:34:50**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.

A probléma megoldása érdekében felvettük a kapcsolatot a Budapest Közút Zrt.-vel. Szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/184047/balesetveszelyes-kerekparut/hivatal>