

Utca:

Budapest, XVI. kerület, Kossuth Lajos u. 93

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2025. november
28.

Letört nagy faág, szétszóródott fahulladék

Letört egy nagy faág, a törmelék a járdán csúszós.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-18 14:08:21

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentésben megjelölt helyszínt munkatársaink megvizsgálják, és a zöldhulladék elszállításáról a prioritási sorrendnek megfelelően gondoskodunk.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/184178/letort-nagy-faag-szetszorodott-fahulladek/hivatal>