

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Naphegy u. 51

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. december 07.

Hulladékgyűjtők cseréje

A képen látható hulladékgyűjtő típusból rendszeresen folyik ki a szemét, a szemetes zsákokat fújja ki a szél, a varjak ki tudják szedni a szemetet a gyűjtőből, nem zár rendesen a fedele és nem esztétikus. Korábban szó volt mindezek cseréjéről.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-05-19 08:42:42

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edényt helyreállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/184674/hulladekgyujtok-csereje/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek