

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út  
249

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. december 10.

## Kerékpárútra felhordott sár

A Budaörsi út és az Egér út kereszteződésénél, egy közeli építkezés teherautói nagy mennyiségű sárt hordtak fel a Budaörsi út mentén vezetett kerékpárútra. Ez balesetveszélyes helyzetet eredményez, különösen a Budaörs felől, nagy sebességgel érkező kerékpárosok számára.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2025-12-17 07:53:36**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/184818/kerekparutra-felhordott-sar/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

