

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
65

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. december 11.

Bringaút takarítása

Kérem a Frankó Tejbár előtt tisztítsák meg a szétázott, csúszós falevelektől a bringautat, mert ilyen időben a kanyargós úton veszélyes. Köszö

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-12-17 07:58:44

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/184874/bringaut-takaritasa/hivatal>