

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
89

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. december 17.

Kitört szemetes

II kerület Szilágyi Erzsébet fason 2 szemetes is ki lett döntve. Kérnénk javításukat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-22 08:38:40

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edények helyreállítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185143/kitort-szemetes/hivatal>