

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út 115

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. december 24.

## Járdán kifolyt olaj

A Budaörsi út 115. előtti járdára felhajtó áruszállító furgonból kifolyt az olaj és a gyalogosok széthordják az olajfoltot a talpukon. A két csomagautomata között már egy hete gyűlik a szemét.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-01-07 14:28:43**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csomagautomaták között illegálisan kihelyezett hulladékok elszállításában Társaságunk nem illetékes. Az olajfoltos felület kezelésére bejelentése óta sor került.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185516/jardan-kifolyt-olaj/hivatal>