

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út 115

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. december 24.

Járdán kifolyt olaj

A Budaörsi út 115. előtti járdára felhajtó áruszállító furgonból kifolyt az olaj és a gyalogosok széthordják az olajfoltot a talpukon. A két csomagautomata között már egy hete gyűlik a szemét.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-07 14:28:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csomagautomaták között illegálisan kihelyezett hulladékok elszállításában Társaságunk nem illetékes. Az olajfoltos felület kezelésére bejelentése óta sor került.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185516/jardan-kifolyt-olaj/hivatal>