

Utca:

Budapest, II. kerület, Margit utca 7

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. december 27.

Koszor lépcső

FRISSÍTÉS: 2026.01.09.

II. kerületi Önkormányzat válasza:

„Környezetvédelmi Osztályunkkal egyeztetve, tájékoztatásuk alapján a jelzett szakaszon a lépcső kezelője az FKF.”

II. Kerület, Mecset utca lépcső es környéke nagyon koszos. Kérnénk rendbe tenni a területe.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-09 09:21:46

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin

Köszönjük türelmét az ünnepi időszak alatt igazgatási szünetünk kapcsán.

Környezetvédelmi Osztályunkkal egyeztetve, tájékoztatásuk alapján a jelzett szakaszon a lépcső kezelője az FKF.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2026-02-18 14:23:35

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185600/koszos-lepcso/hivatal>