

Utca:

Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 20

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 02.

Jeges gyalog- és kerékpárút

A Hűvösvölgyi út menti osztott gyalogos- és kerékpárút teljesen jeges, sürgős síkosságmentesítés szükséges.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-20 09:58:38

Hivatal válasza

Tisztelt Címzett!

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük tárgyi ügyben válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

Thassy Orsolya

[Leírás: Budapest közút]
Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály

2026-01-22 09:28:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület síkosságmentesítését munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185784/jeges-gyalog-es-kerekparut/hivatal>