

**Utca:**

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Zugló vasútállomás

**Illetékes:**

-

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. január 05.

## Villanyoszlop leesett burkolata

A villanyoszlop burkolata "leesett", a vezetékek nincsenek takarva.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

**2026-02-19 14:49:48**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az ajtót visszahelyezték az oszlopra.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185934/villanyoszlop-leesett-burkolata/hivatal>

### Feladó

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



