

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Zugló vasútállomás

Illetékes:

-

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. január 05.

Villanyoszlop leesett burkolata

A villanyoszlop burkolata "leesett", a vezetékek nincsenek takarva.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-02-19 14:49:48

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az ajtót visszahelyezték az oszlopra.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185934/villanyoszlop-leesett-burkolata/hivatal>

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

