

Utca:

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék,
Böszörményi út 13-15

Illetékes:

-

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 05.

Hiányzó villanyoszlop fedő

FRISSÍTÉS: 2026.02.20.

A bejelentő visszajelzése:

„Ez a megoldás (félbevágott PVC cső) nem tekinthető megoldásnak, és a probléma addig nem tekinthető megoldottnak, amíg egy gyerekkéz belenyúlhat. Fussanak neki mégegyszer, legyenek kedvesek!”

Budapest, XII. kerület, Böszörményi út 13-15. házszám előtt egy villanyoszlopról hiányzik a fedő.
Kérjük pótlását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-18 14:18:27

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a hiányzó ajtót pótolták az oszlopon.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185937/hianyzo-villanyoszlop-fedo/hivatal>

2026-02-20 22:21:45

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt BKM!

Ez a megoldás (félbevágott PVC cső) nem tekinthető megoldásnak, és a probléma addig nem tekinthető megoldottnak, amíg egy gyerekkéz belenyúlhat. Fussanak neki még egyszer, legyenek kedvesek!

2026-02-24 08:04:52

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Az oszlopot ideiglenesen javítottuk, hamarosan rendes ajtó is kerül az oszlopra, addig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185937/hianyzo-villanyoszlop-fedo/hivatal>

2026-05-07 21:09:13

Felhasználói hozzászólás

Oszlop fedő pótlásra került. Probléma megoldódott.