

**Utca:**Budapest, XIX. kerület, Kispest, Sibrik Miklós  
Felüljáró**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. január 07.

# A Sibrik Miklós úti felüljáró nincs letakarítva

FRISSÍTÉS: 2026.01.19.

A bejelentő új képet mellékelte. A bejelentő visszajelzése:

„Sajnálatos módon ez így félsiker.

A felüljáró kerékpáros leajtóról elég balesetveszélyes továbbra is leajtani.”


-----

A Sibrik Miklós úti felüljáró nincs letakarítva. Sem kerékpárral, sem gyalogosan nem járható biztonságosan.

(A felvétel 2026.01.06-án készült, a helyzet azóta még rosszabb, a képen látható rollernek pl. csak a kormányrúdja áll ki a hóból ).

Kérem az illetékeseket, hogy tegyék járhatóvá az utat.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-01-14 12:35:20**

**Felhasználói hozzászólás**

Nincs változás

**2026-01-16 13:33:44**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen munkatársaink elvégezték a síkosságmentesítést.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185987/a-sibrik-miklos-uti-feluljaro-nincs-letakaritva/hivatal>

**2026-01-19 14:55:17**

**Felhasználói hozzászólás**

Sajnálatos módon ez így félsiker.

A felüljáró kerékpáros lehajtójáról elég balesetveszélyes továbbra is lehajtani.

**2026-01-22 09:38:37**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink ellenőrizték a felüljárót és száraznak, járhatónak találták.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185987/a-sibrik-miklos-uti-feluljaro-nincs-letakaritva/hivatal>