

Utca:

Budapest, XIX. kerület, Kispest, Sibrik Miklós
Felüljáró

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 07.

A Sibrik Miklós úti felüljáró nincs letakarítva

FRISSÍTÉS: 2026.01.19.

A bejelentő új képet mellékelte. A bejelentő visszajelzése:

„Sajnálatos módon ez így félsiker.

A felüljáró kerékpáros leajtóról elég balesetveszélyes továbbra is leajtani.”

A Sibrik Miklós úti felüljáró nincs letakarítva. Sem kerékpárral, sem gyalogosan nem járható biztonságosan.

(A felvétel 2026.01.06-án készült, a helyzet azóta még rosszabb, a képen látható rollernek pl. csak a kormányrúdja áll ki a hóból).

Kérem az illetékeseket, hogy tegyék járhatóvá az utat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-14 12:35:20

Felhasználói hozzászólás

Nincs változás

2026-01-16 13:33:44

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen munkatársaink elvégezték a síkosságmentesítést.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185987/a-sibrik-miklos-uti-feluljaro-nincs-letakaritva/hivatal>

2026-01-19 14:55:17

Felhasználói hozzászólás

Sajnálatos módon ez így félsiker.

A felüljáró kerékpáros lehajtójáról elég balesetveszélyes továbbra is lehajtani.

2026-01-22 09:38:37

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink ellenőrizték a felüljárót és száraznak, járhatónak találták.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/185987/a-sibrik-miklos-uti-feluljaro-nincs-letakaritva/hivatal>