

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Tűzoltó u. 74

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 09.

Tűzoltó utca balesetveszélyes útburkolat

Az imént menten végig a Tűzoltó utca Sobieski - Thaly Kálmán utcák közötti szakaszon. 10 km/h-val haladva is többször korrigálnom kellett a járművem, hogy elkerüljem a parkoló autókna való koccanást. Kérjük az útszakasz mielőbbi síkosságmentesítést! Különösen a Márton és Lenhossék utcák között, ahol nagyon szűken várakoznak a járművek, és extrém jégbordás az útburkolat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-12 07:08:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink folyamatosan végzik a mellékutcák síkosságmentesítését, szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186072/tuzolto-utca-balesetveszelyes-utburkolat/hivatal>

2026-01-12 14:43:40

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület síkosságmentesítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186072/tuzolto-utca-balesetveszelyes-utburkolat/hivatal>