

Utca:

Budapest, II. kerület, Kelemen László utca

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2026. január 12.


Jeges, lépcsős átkelőhely

Tisztelt Illetékes!

A Hűvösvölgyi út - Bognár utca sarkán lévő gyalogos-átkelőhelyen összefüggő jégpáncél alakult ki. A forgalmas átkelő mindemellett lépcsős kialakítású, ami a jeges burkolattal együtt különösen balesetveszélyessé teszi az átkelést.

Kérem, hogy a gyalogosok biztonsága érdekében haladéktalanul intézkedjenek az átkelő síkosságmentesítéséről és rendbetételéről.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-13 15:38:55

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Bejelentését köszönjük, jeleztük Műszaki Osztályunk számára, amennyiben az Önkormányzathoz tartozó szakasz, intézkedünk a megfelelő hó/jégmentesítésről, vagy továbbítják az illetékesek számára.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2026-01-19 17:02:53

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin!

A jelzett szakason még az ingatlan tulajdonos kezelésébe tartozik az átkelő:

Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete a főváros köztisztaságáról

<https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=99400048.FOV&dbnum=104&council=fovaros×hift=19990831>

3. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocs út közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

Természetesen Önkormányzatunk munkatársai nyomon követik az átkelők állapotát és törekszünk a lehető legtöbb szakason segíteni vagy pótolni az elmaradt járda takarítást.

A közterületi lépcsők takarítását pedig Környezetvédelmi Osztályunk végzi a Kerületben, a múlt hét végén visszajelzésük alapján tisztítva lettek a kezelésükbe tartozó lépcsők.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2026-01-22 09:28:40

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület síkosságmentesítését munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186201/jeges-lepcsos-atkelohely/hivatal>