

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Egressy út / Hungária körút

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 15.

Baleset veszélyes állapotú járda

FRISSÍTÉS: 2026.01.22.


Járókelő válasza:

„Ahol a zöld nyíl van, ott eltakarította a ház, mert az tartozik hozzájuk. De itt folyik a víz a tetőről az embert nyakába.

Ahol a piros nyíl van ott nincs eltakarítva. Ennek a járdának nincsen gazdája?” (kép csatolva)

Nincs letakarítva a gyalogos járda. Nagyon veszélyes és nehéz itt a közlekedés. Hungaria krt/Egressy út páros oldal a Thököly út felé

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-22 08:43:41

BKM Budapesti Közűvek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994-es rendelete alapján az ingatlanhoz kapcsolódó járdák síkosságmentesítése a kapcsolódó ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kötelezettsége. Társaságunk a probléma megoldásában nem illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186347/baleset-veszelyes-allapotu-jarda/hivatal>

2026-01-22 14:54:23

Felhasználói hozzászólás

Ahol a zöld nyíl van, ott eltakarította a ház, mert az tartozik hozzájuk. De itt folyik a víz a tetőről az embert nyakába.

Ahol a piros nyíl van ott nincs eltakarítva. Ennek a járdának nincsen gazdája?

2026-01-22 14:56:49

Felhasználói hozzászólás

A kereszteződésében így néz/nézett ki a gyalogos átkelő.

2026-01-30 08:43:40

BKM Budapesti Közűvek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink a gyalogátkelő síkosságmentesítését elvégezték a prioritásnak megfelelően. Az ön által piros nyíllal jelzett járdaszakasz síkosságmentesítése is a kapcsolódó ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kötelessége, mert a korábbiakban hivatkozott fővárosi rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocs út közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186347/baleset-veszelyes-allapotu-jarda/hivatal>