

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
13 - 15

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 15.

Kidőlt szemetesláda

A Szilágyi Erzsébet fasornál sétálva egy kidőlt szemetesládára lettem figyelmes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-18 14:18:23

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink az edényt helyreállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186353/kidolt-szemeteslada/hivatal>