

**Utca:**

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,  
Simmelweis u. 27

**Illetékes:**

-

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2026. január 17.

## Kandeláber kidőló félben

A kidőló félben lévő kandeláber balesetveszélyes!!!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-03-12 13:51:51**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a veszélyes lámpatestet leszerelték, helyreállítása folyamatban van.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186408/kandelaber-kidolo-felben/hivatal>

**2026-05-05 17:30:54**

**Felhasználói hozzászólás**

Megoldódott, a veszélyes kandeláber leszerelésre került