

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Simmelweis u. 27

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. január 17.

Kandeláber kidőlő félben

A kidőlő félben lévő kandeláber balesetveszélyes!!!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-12 13:51:51

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a veszélyes lámpatestet leszerelték, helyreállítása folyamatban van.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186408/kandelaber-kidolo-felben/hivatal>