

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Móricz Zsigmond körtér

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:

2026. január 18.

Galambbőrüléssel szennyezett tájékoztató tábla

Tisztelt Illetékes!

A Móricz Zsigmond körtér aluljáró 'I' kijáratánál található tábla sajnos nem galambvédett, ennélfogva maga a tábla és az alatta lévő terület is galambbőrüléssel szennyezett. Kérem, szíveskedjenek a terület takarításáról gondoskodni, valamint a tábla tetejét a madarak megtelepedését akadályozó tüskékkel ellátni. Munkájukat előre is köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-22 08:38:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A jelzett utastájékoztató tábla a BKK üzemeltetésben van, madárvédő szerkezeteket nekünk nem áll módunkban rá kihelyezni. A szennyeződés megfelelő eltávolítását mosással tudjuk megoldani, de ezt csak tartósan + 5°C feletti hőmérséklet esetén tudjuk elvégezni. Szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186447/galamburulekkel-szennyezett-tajekoztato-tabla/hivatal>