

**Utca:**Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,  
Bojtár u. 59**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. január 18.

## Földből kiálló vas hurkok - botlásveszély

Budapest 3. Kerület Bojtár utca - Huszti út sarkán, közterületen fekszik egy beton darab, mely a föld szintjében van. Ebből acél, kb. 10 cm magas, nehezebben észrevehető acélhurkok állnak ki, botlásveszélyt okozva. Sötétben nehezen észrevehető, akár életveszélyes esést is okozhat. Rendszeresen járnak erre gyalogos járókelők.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-01-20 13:48:41**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a vashurkokat visszahajtották, megszüntetve ezzel a botlásveszélyt.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186477/foldbol-kiallo-vas-hurkok-botlasveszely/hivatal>

**2026-01-20 19:33:41**

**Felhasználói hozzászólás**

Köszönöm a BKM Budapesti Közművek munkatársainak, és a Járókelő.hu Ügyintézőinek közreműködését, az ügy gyors megoldását! :)