

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Bojtár u. 59**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2026. január 18.

Földből kiálló vas hurkok - botlásveszély

Budapest 3. Kerület Bojtár utca - Huszti út sarkán, közterületen fekszik egy beton darab, mely a föld szintjében van. Ebből acél, kb. 10 cm magas, nehezebben észrevehető acélhurkok állnak ki, botlásveszélyt okozva. Sötétben nehezen észrevehető, akár életveszélyes esést is okozhat. Rendszeresen járnak erre gyalogos járókelők.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-20 13:48:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a vashurkokat visszahajtották, megszüntetve ezzel a botlásveszélyt.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186477/foldbol-kiallo-vas-hurkok-botlasveszely/hivatal>

2026-01-20 19:33:41

Felhasználói hozzászólás

Köszönöm a BKM Budapesti Közművek munkatársainak, és a Járókelő.hu Ügyintézőinek közreműködését, az ügy gyors megoldását! :)