

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Medgyessy Ferenc utca

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek (BDK)

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. január 19.

Zúgó oszlop

Kérem, legyenek szívesek kivizsgálni a videón látható közvilágítási oszlop műszaki állapotát. Az oszlop folyamatosan, rendkívül hangosan zúg és bűg. Kérem legyenek szívesek megnézni, nem tudom probléma-e.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-01-27 07:43:43

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett helyszínen munkatársaink a hibát javították, a lámpa jelenleg rendben üzemel.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186513/zugo-oszlop/hivatal>

2026-01-27 10:27:11

Felhasználói hozzászólás

Igen köszönöm, tegnap este már semmi hangja nem volt.