

Utca:

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Királyhágó utca 1

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:

2026. január 21.

Kátyúhegyek

A kereszteződés közepén, az Üllői úton.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-02-13 12:53:02

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/186583/katyuhegyek/hivatal>

Feladó

Hivatal válasza

2026-02-23 10:44:47

Tisztelt Cím!

Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre adott tájékoztatásunkat, amelyet elektronikus aláírással láttunk el.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály
e-mail: utfenntartas@budapestkozut.hu
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.
[Leírás: Budapest közút]

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



