

Utca:

Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 167

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. január 24.

Kátyú, útburkolat süllyedés

FRISSÍTÉS: 2026.02.20.


BKM Budapesti Közművek válasza:

„A probléma megoldásában Társaságunk nem illetékes. Javasoljuk, forduljon a Budapest Közút Zrt.-hez.”

A Hűvösvölgyi útról az Ötvös János utcába kanyarodásnál az útburkolat megsüllyedt, huppanó van, javításra szorul.

Az utcában több iskola is van, nagy a forgalom.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-20 13:34:53

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A probléma megoldásában Társaságunk nem illetékes. Javasoljuk, forduljon a Budapest Közút Zrt.-hez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/186752/katyu-utburkolat-sullyedes/hivatal>

2026-03-12 09:51:41

Hivatal válasza

Tisztelt Cím!

Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre adott tájékoztatásunkat, amelyet elektronikus aláírással láttunk el.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: utfenntartas@budapestkozut.hu

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[Leírás: Budapest közút]