

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Basa u. 8

Illetékes:

-

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. január 30.

Közvilágítási hiba Kőér utca/Basa utca kereszteződésében

Budapest X. kerület Kőér utca/Basa utca kereszteződésében nem működik a közvilágítás.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-12 13:46:51

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink ellenőrizték a rendszert és nem tapasztaltak hibát.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/187120/kozvilagitasi-hiba-koer-utcabasa-utca-keresztzodesebe/n/hivatal>