

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
129

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2026. február 01.

Takarítás kérése

A kerékpárút burkolatán a téli síkosságmentesítésből visszamaradt szóróanyag található; bár nem veszélyes, a terület rendezetlen, a burkolat megtisztítása indokolt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-12 09:58:00

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A kiszórt síkosságmentesítő anyagot a tavaszi takarítások során fogjuk feltakarítani a városban.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/187319/takaritas-kerese/hivatal>