

Utca:

Budapest, II. kerület, Húvösvölgyi út 27

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldatlan

Dátum:

2026. február 01.

Fa pótlásának kérése

FRISSÍTÉS: 2026.02.04.

II. kerületi Önkormányzat válasza:

„Bejelentését köszönjük, a FŐKERT Fatár nyilvántartása alapján a Húvösvölgyi út mentén ezen a területen a FŐKERT a kezelője a zöldfelületnek, így feltehetően a jelzett fának is.”

A Tárogató út és a Húvösvölgyi út sarkán korábban kidöntöttek egy facsemetét, amelynek helyén jelenleg csupán a csonkolt facsemete törzse maradt. Kérem, hogy a fa pótlásáról intézkedni szíveskedjenek.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-04 12:17:52

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Bejelentését köszönjük, a FŐKERT Fatár nyilvántartása alapján a Hűvösvölgyi út mentén ezen a területen a FŐKERT a kezelője a zöldfelületnek, így feltehetően a jelzett fának is.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2026-03-18 08:23:56

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett fahely csatorna és távközlési közműhálózat miatt nem alkalmas fatelepítésre, ezért beültetését nem tervezzük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/187325/fa-potlasanak-kerese/hivatal>