

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Egressy út 112

Illetékes:

XIV. kerület Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. február 08.

Kiszáradt fa


FRISSÍTÉS: 2026.02.09.

BKM Budapesti Közmvévek válasza:

„A bejelentett területen Társaságunk csak őrsvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

Kiszáradt fa, korhadt ágakkal az Egressy út - Nagy Lajos Király útja kereszteződésben. Ki kell vágni mert veszélyes a járőkelőkre.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járőkelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-09 14:46:13

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen Társaságunk csak úrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/187786/kiszaradt-fa/hivatal>

2026-04-20 10:43:39

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

A Zuglói Zrt. Zöldfelület-kezelési Osztálya a 187786. számú bejelentésére a következő választ adja.

A fa kivágása megtörtént.

Kérem tájékoztatásunk megértését!

Budapest, 2026.04.20

Tisztelettel:

Zuglói Zrt.