

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, -
Miklós u. 9**Illetékes:****Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2026. február 09.

Zárlatos közvilágítás

A Miklós utca 11. lépcsőház mögötti közvilágítás oszlop zárlatos, ívet hűz (szikrázik), emiatt villog is. Enyhén füstszag érezhető. (Az az oszlop, amin a térfényképező kamera is van)

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-13 12:47:58

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink helyszíni ellenőrzésükkor a bejelentett oszlopot rendben találták, feszültség nem volt rajta. Elképzelhető, hogy a térfigyelő kamera okozta a szikrázást.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/187831/zarlatos-kozvilagitas/hivatal>