

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Hadak útja 5 -

Illetékes:

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. február 12.

Törött szerelőnyílás-fedél



A jelzett helyen (a XI. kerület, a Hadak útja-Borszéki utca saroknál) álló utcai lámpának törött az oldalsó fedele, nem zárja le a szerelőnyílást. Kérnénk a javítását, köszönettel

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-19 14:54:48

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az oszlopot ideiglenes javítottuk, végleges helyreállítása folyamatban van. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188089/torott-szerelonyilas-fedel/hivatal>

2026-03-14 20:35:20

Felhasználói hozzászólás

Köszönjük a gyors időleges megoldást, gondos letakarást!