

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Bécsi út / Vörösvári út

Illetékes:

E.ON

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. február 14.

Javítandó elektromos doboz

FRISSÍTÉS: 2026.02.19.

BKM Budapesti Közművek (BDK) válasza:

„A bejelentett doboz nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

Egy elektromos doboz egyik rögzítő pántja elvált, javításra szorul a Bécsi út - Vörösvári út csomópontban.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-19 14:49:49

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett doboz nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188188/javitando-elektromos-doboz/hivatal>