

Utca:

Budapest, XIII. kerület, 1301-Jászai Mari tér

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. február 14.

Vaskeretbe szorult fák

Vaskeretbe szorult fák a Pozsonyi elején, a Margit híd közelében. A fővárosi önkormányzat az illetékes elvileg.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-03-30 14:34:57

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A szükséges kertészeti beavatkozásokat elvégeztük a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188249/vaskeretbe-szorult-fak/hivatal>