

**Utca:**

Budapest, XIII. kerület, Gulliver Park

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2026. február 16.

## Aknafedelelek

2 db probléma ugyanazon a helyszínen (a nagy platán alatt):

A nagyobb, szögletes akna oldalán lyuk.

A kisebbik, ovális, locsoló (csap) akna fedele törött.

Mindkettő balesetveszélyes!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2026-03-30 14:39:54**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült aknafedél javítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188406/aknafedelek/hivatal>

**Feladó**

**BKM Budapesti Közművek**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.