

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Gulliver Park

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2026. február 16.

Aknafedelelek

2 db probléma ugyanazon a helyszínen (a nagy platán alatt):

A nagyobb, szögletes akna oldalán lyuk.

A kisebbik, ovális, locsoló (csap) akna fedele törött.

Mindkettő balesetveszélyes!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-03-30 14:39:54

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült aknafedél javítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188406/aknafedelek/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.