

Utca:
Budapest, XVI. kerület, Pilóta u. 7

Illetékes:
E.ON

Állapot:
Válaszra vár

Dátum:
2026. február 18.

Rozsdás közműszekrény

—

FRISSÍTÉS: 2026.02.25.

BKM Budapesti Közművek (BDK) válasza:

„Az elektromos szekrény nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

Tisztelt Illetékes!

Mátyásföldön, a Pilóta utca és a Mészáros József utca sarkán lévő villanyoszlopon elhelyezett közműszekrények kopott, megviselt állapotban vannak. Ezúton szeretném kérni a villanegyed patináns, ikonikus utcájához nem illő szekrények cseréjét. Köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-25 11:29:49

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az elektromos szekrény nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188518/rozsd-s-k-zm-szokr-ny/hivatal>