

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Déryné szobra

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldásra vár

Dátum:

2026. február 20.

Sérült aknafedél

Margitszigeten.
A színház melletti kis réten.
Veszélyes!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-02-20 13:39:47

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csapfedél helyreállítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188608/serult-aknafedel/hivatal>