

Utca:
G2GX+WJ Budapest, Magyarország

Illetékes:
BKM Budapesti
Közművek

Állapot:
Megoldásra vár

Dátum:
2026. február 20.

Törött aknafedél

Margitsziget.
Ovális alakú fénykert felé haladva (Árpád híd felől), sóderes rávezető út jobb oldalán található.
Veszélyes!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-04-09 10:15:29

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csapházfedél javítását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188609/torott-aknafedel/hivatal>