

**Utca:**

Budapest, XIII. kerület, G2FW+MW Alsó-nagyrét

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldásra vár

**Dátum:**

2026. február 20.

## Locsolóakna fedelének hiánya

Margitsziget.

Árpád híd felől az ovális fénykert utána nagy réten, egy betonozott locsoló nagy akna melletti kis aknáról van szó.

Veszélyes!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2026-04-09 16:25:26**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csapszekrényt hamarosan helyreállítjuk, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/188640/locsoloakna-fedelenek-hianya/hivatal>